325, Albert (rue)

2007_ALBT_0325_01

Maison de plan rectangulaire avec un toit mansardé recouvert de tôle. Ajout d'un volume annexe et altération réversible du revêtement et des ouvertures. Intérêt de sa localisation dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

345, Albert (rue)

2007_ALBT_0345_01

Maison de plan rectangulaire munie d'une toiture à pignon et d'une galerie en bois sur deux façades. Altérations réversibles : revêtement et ouvertures modernes. Intérêt de sa localisation dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

105, Auclair (rue)

2007_AUCL_0105_02

Maison avec toit à deux versants à base courbée muni d'une lucarne en appentis. Dense aménagement paysager en façade. Altération réversible des fenêtres. Localisation sur rue secondaire.

valeur : moyenne

110, Auclair (rue)

2007_AUCL_0110_01

Maison relativement ancienne de type vernaculaire industrielle en brique et en amiante-ciment avec pignon en façade. Ajout d'un portique et altération réversible des fenêtres. Localisation sur rue secondaire.

valeur : bonne

120-130, Auclair (rue)

2007_AUCL_0120_01

Maison de plan rectangulaire avec toit à deux versants droits. Revêtement de bois (mauvais état). Intérêt pour sa galerie en bois sur deux façades et ses chambranles aussi en bois. Bonne authenticité. Localisation sur rue secondaire.

valeur : bonne

175, Auclair (rue)

2007_AUCL_0175_02

Maison de type vernaculaire industriel avec toit à deux versants droits. Authenticité au niveau des fenêtres en bois et de la galerie. Revêtement de pierre artificielle (altération réversible). Localisation sur un promontoire dans une rue secondaire.

valeur : bonne

0900, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0900_02

Maison mansardée avec façade sur le chemin des Moulins. Ancienneté signalée par les fondations en pierre. Altération réversible du revêtement. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans une zone historique du village de la Montagne.

valeur : bonne

0992, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0992_03

Maison traditionnelle québécoise bien conservée (en bois) à la toiture en tôle construite en milieu agricole sur une légère dénivellation de terrain. Éléments d'ornementation soulignant son ancienneté : chambranles et planches cornières. Ajout d'un volume annexe. Forme un bel ensemble avec les maisons voisines.

valeur : bonne

1053, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1053_03

Maison construite vers 1976 imitant de façon convaincante un modèle d'inspiration française avec son revêtement de pierre et de bardeau de cèdre. Bonne vue sur le paysage environnant.

valeur : faible

1066, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1066_02

Maison mansardée construite près de la voie publique. Orientation particulière de la façade et fondations en pierre. Revêtement récent et ajout d'un volume annexe. Construite sur le mont Saint-Hilaire sur une légère dénivellation de terrain. Bonne vue sur le paysage.

valeur : bonne

085-095, Brodeur (rue)

2007_BROD_0085_02

Maison jumelée en brique avec toit en pavillon construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire. Galerie à colonnes ouvragées en bois bien conservée. Forme un bel ensemble avec les autres maisons anciennes du secteur villageois.

valeur : bonne

107-109, Brodeur (rue)

2007_BROD_0107_02

Imposant bâtiment avec toit à deux versants droits. Construit au sein du village de Mont Saint-Hilaire. Galerie sur le pourtour à l'étage supérieur avec consoles apparentes. Revêtement moderne. S'incrit dans un ensemble de maisons relativement récentes et similaires.

valeur : faible

110, Brodeur (rue)

2007_BROD_0110_02

Maison en brique avec toit à deux versants droits. Ajout d'une véranda. Bâtiment secondaire en bois d'intérêt. Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

124, Brodeur (rue)

2007_BROD_0124_01

Petite maison (en vinyle) de style chalet avec lucarne en appentis érigée au cours du XXe siècle. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (vinyle). Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

125, Brodeur (rue)

2007_BROD_0125_02

Maison érigée au XXe siècle revêtue d'amiante-ciment avec une forme de toiture atypique. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement. Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

130, Brodeur (rue)

2007_BROD_0130_02

Maison érigée au cours du XXe siècle à toit à deux versants. Altérations réversibles au niveau du revêtement (vinyle) et des ouvertures. Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

135, Brodeur (rue)

2007_BROD_0135_02

Maison érigée au cours du XXe siècle dotée d'une lucarne en appentis. Galerie en bois en façade au niveau du sol. Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

145, Brodeur (rue)

2007_BROD_0145_02

Maison en bois d'inspiration architecturale Queen Ann avec galerie sur deux façades. Construite au sein du village d'antan de Mont Saint-Hilaire. S'inscrit dans un ensemble de bâtiments relativement récents.

valeur : bonne

150, Brodeur (rue)

2007_BROD_0150_01

Maison de deux étages avec galerie à colonnes en bois en façade. Altération réversible au niveau des ouvertures et du revêtement. Construite au sein du village de Mont Saint-Hilaire. S'inscrit dans un ensemble de bâtiments similaires et relativement récents.

valeur : moyenne

155, Brodeur (rue)

2007_BROD_0155_02

Maison avec portique en façade et lucarne latérale en appentis. Altérations réversibles au niveau du revêtement et des ouvertures. Construite dans le noyau villageois parmi des bâtiments relativement récents et similaires.

valeur : faible

165, Brodeur (rue)

2007_BROD_0165_01

Maison issue du courant Boomtown en vinyle. Altérations réversibles du revêtement et des ouvertures. Construite dans le noyau villageois elle s'inscrit dans un ensemble de bâtiments relativement récents.

valeur : moyenne

170, Brodeur (rue)

2007_BROD_0170_01

Maison villageoise en crépi et parement de fausses pierres avec véranda à l'avant. Altération réversible des ouvertures. Construite dans le noyau villageois parmi un ensemble de bâtiments relativement récents.

valeur : moyenne

1340, Carrières (chemin des)

2007_CARR_1340_02

Maison traditionnelle québécoise en pierre à moellons avec toit à deux versants droits. Authenticité et ancienneté entre autres soulignée par les murs de maçonnerie et la présence de chambranles en bois. Ajout d'un volume annexe.

valeur : supérieure

0, Desautels (rue)

2007_CROIXCIMETIERE_01

Calvaire en bois du cimetière paroissial avec statue du Christ en bronze. Il fait face à la rue Desautels et elle est disposée sur un petit monticule, face à l'entrée du cimetière dans un environnement paysager soigné. Dans la perspective de la rue Saint-Hippolyte.

valeur : bonne

037, Desautels (rue)

2007_DESA_0037_02

Maison cubique ayant subi des altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (vinyle) et ajout d'un volume annexe à l'arrière. Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial.

valeur : moyenne

040, Desautels (rue)

2007_DESA_0040_01

Maison cubique avec toit à pavillon recouvert de tôle à baguettes. Altérations réversibles récentes au niveau des ouvertures, du revêtement (aluminium) et de la galerie. Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial.

valeur : moyenne

045, Desautels (rue)

2007_DESA_0045_02

Maison d'inspiration Queen Ann possédant des éléments d'ornementation en bois : chambranles et piliers de la galerie sur deux côtés. Altérations réversibles au niveau du revêtement (vinyle) et des ouvertures. Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial.

valeur : bonne

080, Desautels (rue)

2007_DESA_0080_01

Maison villageoise revêtue de crépi et de canexel. Altération récente des ouvertures. Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial. Fait partie d'une série de trois demeures similaires.

valeur : moyenne

090, Desautels (rue)

2007_DESA_0090_02

Maison villageoise revêtue de vinyle munie d'une lucarne en appentis en façade. Se situe dans le noyau villageois, en face du cimetière paroissial. Fait partie d'une série de trois demeures similaires.

valeur : moyenne

100, Desautels (rue)

2007_DESA_0100_01

Petite maison villageoise en crépi munie d'une lucarne en appentis en façade. Elle possède ses fenêtres d'origine et se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial. Fait partie d'une série de trois demeures similaires.

valeur : bonne

110, Desautels (rue)

2007_DESA_0110_01

Maison cubique avec toit en pavillon très rénovée. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (aluminium). Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial. Potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

140, Desautels (rue)

2007_DESA_0140_02

Maison avec toit en pignon en façade revêtue en clin et bardeau de bois. Galerie ouvragée munie d'un fronton. Se situe dans le noyau villageois en face du cimetière paroissial. Rénovation harmonieuse et entretien soigné.

valeur : bonne

010, Desrochers (rue)

2007_DESR_0010_01

Maison cubique avec parement de bois et toit à pavillon muni d'une lucarne centrale en appentis. Une galerie s'étend sur deux côtés et est dotée de beaux piliers. Les fenêtres et les chambranles sont d'origine. Se situe non loin du noyau villageois. Bien conservée.

valeur : bonne

015, Desrochers (rue)

2007_DESR_0015_02

Maison cubique avec une lucarne centrale à croupe. Une galerie s'étend sur deux côtés. Altérations réversibles au niveau du revêtement (vinyle) et des fenêtres. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

030, Desrochers (rue)

2007_DESR_0030_02

Maison revêtue de vinyle de style vernaculaire américain construite vers 1928 selon le propriétaire. Une belle galerie s'étend sur deux côtés. Chambranles et planches cornières soulignées par couleur contrastante. Bien conservée. Se situe non loin du noyau villageois.

valeur : bonne

035, Desrochers (rue)

2007_DESR_0035_02

Maison cubique revêtue de bardeaux de cèdre. Éléments d'ornementation suggérant une valeur d'authenticité : les chambranles, les planches cornières ainsi que les retours d'avant-toit. Se situe non loin du noyau villageois.

valeur : bonne

055, Desrochers (rue)

2007_DESR_0055_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit se prolongeant sur la galerie. Authenticité soulignée par les portes, les fenêtres et la galerie en bois. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : bonne

060, Desrochers (rue)

2007_DESR_0060_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à un versant muni d'une lucarne centrale en appentis. Authenticité soulignée par la galerie prolongée sur deux côtés et les chambranles en bois. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : bonne

065, Desrochers (rue)

2007_DESR_0065_01

Naison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits se prolongeant sur la galerie. Authenticité soulignée par les chambranles et la galerie en bois. Évolution harmonieuse des ouvertures en bois. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : bonne

075, Desrochers (rue)

2007_DESR_0075_01

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit en tôle pincée à deux versants droits se prolongeant sur la galerie. Présence d'une lucarne à pignon et d'un volume annexe latéral. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : bonne

080, Desrochers (rue)

2007_DESR_0080_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec pignon en façade. Les portes et certaines fenêtres sont en bois. Authenticité soulignée par les chambranles et le porche en bois. Elle se situe non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

085, Desrochers (rue)

2007_DESR_0085_01

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits se prolongeant sur la galerie. Volets, galerie et chambranles en bois vernis. Fenêtres à guillotine en bois d'origine. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : bonne

110, Desrochers (rue)

2007_DESR_0110_02

Maison d'inspiration traditionnelle avec toit pentu à deux versants droitsqui, selon le rôle d'évaluation, aurait été bâtie vers 1955 . Présence de deux cheminée aux extrémités du bâtiment. Altérations réversibles du revêtement et des ouvertures. Elle se situe non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

120, Desrochers (rue)

2007_DESR_0120_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits et lucarne en appentis en façade. Le toit est prolongé sur une véranda ajoutée ultérieurement. Fenêtres d'origine sur les côtés. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : moyenne

145, Desrochers (rue)

2007_DESR_0145_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits et lucarne en appentis avec chevrons apparents. Le toit couvre la galerie. Ouvertures et chambranles en bois d'origine. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : moyenne

150, Desrochers (rue)

2007_DESR_0150_01

Maison vernaculaire industrielle avec pignon en façade et perron. Toiture à deux versants courbés recouvert de tôle. Altérations réversibles du revêtement (vinyle) et des ouvertures. Elle se situe non loin du noyau villageois parmi d'autres maisons similaires.

valeur : moyenne

165, Desrochers (rue)

2007_DESR_0165_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits et lucarne en appentis. Galerie, chambranles et chevrons en bois. Altérations réversibles du revêtement et des ouvertures. Elle fait partie d'un ensemble de maisons similaires.

valeur : moyenne

030, Érables (rue des)

2007_ERAB_0030_02

Maison avec toit à deux versants droits avec deux lucarnes à pignon. Perron surmonté d'un fronton. Chambranles et portes probablement en bois. Elle se situe non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

040, Érables (rue des)

2007_ERAB_0040_01

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits. Chambranles et volets probablement en bois. Elle se situe non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

135, Érables (rue des)

2007_ERAB_0135_01

Maison revêtue d'amiante-ciment avec toit à deux versants droits. Altération réversibles des ouvertures et du revêtement. Volets et perron probablement en bois. Elle se situe non loin du noyau villageois.

valeur : faible

40, Gaboury (rue)

2007_GABO_0040_03

Maison cubique représentatif de ce courant avec toit à pavillon muni de lucarnes à pignon et à demi-croupe, recouvert de tôle à baguettes. Authenticité soulignée par les chambranles, les planches cornières, les portes et la galerie ouvragée en bois..

valeur : bonne

595, Grande Allée

2007_GRAL_0595_02

Maison cubique en brique à toit en pavillon muni d'une lucarne à croupe. Authenticité soulignée par les linteaux en pierre et la galerie à colonnade en façade. Altération réversible des ouvertures. Se situe le long d'un grand boulevard un peu à l'écart du centre-ville.

valeur : bonne

615, Grande Allée

2007_GRAL_0615_01

Maison cubique à toit en pavillon muni d'une lucarne à demi-croupe. Authenticité soulignée par la galerie à colonnade étendue sur deux côtés et les chambranles en bois. Ouvertures récentes. Se situe le long d'un grand boulevard un peu à l'écart du centre-ville.

valeur : bonne

681, Grande Allée

2007_GRAL_0681_02

Maison traditionnelle québécoise en brique avec toit à deux versants courbés. Authenticité soulignée par les ouvertures en bois d'origine ainsi que par la galerie en façade en bois. Belles couleur et bien conservée. Elle se situe le long d'un grand boulevard un peu à l'écart du centre-ville.

valeur : supérieure

570

~~870,~~ Grande Allée

2007_GRAL_0870_01

Maison en pierre à moellons à toit à deux versants droits légèrement courbés. Ajout de deux annexes en vinyle (latérale et au niveau supérieur) et changement des fenêtres. Authenticité : charpente de pierre et chambranles en bois malheureusement altérée par la volumétrie transformée. Se situe le long d'un grand boulevard un peu à l'écart du centre-ville.

valeur : moyenne

35, Grenier (rue)

2007_GREN_0035_01

Maison en crépi munie de lucarnes à pignon. Altérations récentes : galerie moderne en bois en façade et fenêtres à manivelle. Ancienneté difficile à établir. Elle se situe à quelques pas du chemin des Patriotes Sud.

valeur : faible

60, Grenier (rue)

2007_GREN_0060_01

Maison à toit à deux versants droits recouvert de tôle. Aurait été construite vers 1959 selon le rôle d'évaluation. Elle possède un revêtement récent en vinyle et les ouvertures ont été remplacées. Elle se situe à quelques pas du chemin des Patriotes Sud.

valeur : moyenne

500, Lavoie (rue)

2007_LAVO_0500_01

Maison cubique en brique rouge avec toit en pavillon tronqué muni d'une lucarne à demi-croupe. Authenticité soulignée par les fenêtres à arc surbaissé en bois, les consoles et la corniche en bois. Bien conservée. Localisation isolée avec nature abondante.

valeur : supérieure

120, Martel (rue)

2007_MARE_0120_01

Maison en vinyle avec toit à deux versants droits. Munie d'un perron à fronton en façade. Authenticité soulignée par les fenêtres à guillotine en bois. Elle se situe à proximité du noyaud villageois. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

070, Martin (rue)

2007_MARI_0070_01

Maison mansardée en vinyle avec toit en tôle pincée débordant sur la galerie. Rénovation récente de la galerie en façade et des ouvertures. Elle se situe à proximité du noyau villageois.

valeur : moyenne

073, Martin (rue)

2007_MARI_0073_01

Maison de plan en L en vinyle avec galerie au niveau du sol en façade. Authenticité des poteaux de la galerie en bois ouvragé. Les ouvertures ont été changées et le bâtiment a été agrandi. Elle se situe à proximité du noyau villageois.

valeur : moyenne

100, Martin (rue)

2007_MARI_0100_01

Maison cubique avec galerie en façade et toiture à pavillon. Un volume annexe a été ajouté à l'arrière. Les ouvertures ont été changées ainsi que le revêtement. Elle se situe à proximité du noyau villageois.

valeur : moyenne

120, Martin (rue)

2007_MARI_0120_02

Maison mansardée de plan rectangulaire en vinyle munie d'un perron surmonté d'un fronton en façade. Altérations récentes et réversibles du revêtement et des ouvertures. Elle se situe à proximité du noyau villageois.

valeur : moyenne

45-49, Messier (rue)

2007_MESS_0045_01

Maison cubique à toit à pavillon recouvert de tôle en plaque rouillée. Galerie à colonnade couverte sur trois côtés. Authenticité soulignée par la galerie mais revêtement remplacé. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe à proximité du noyau villageois.

valeur : bonne

90, Millier (rue)

2007_MILL_0090_01

Maison de courant Boomtown avec toit plat muni d'un perron couvert en façade. Altérations des ouvertures. Très peu ornementé. Se situe non loin du noyau villageois.

valeur : faible

95, Millier (rue)

2007_MILL_0095_02

Maison cubique avec toit à pavillon en tôle à la canadienne munie de lucarnes à croupe. Authenticité soulignée par la galerie sur trois côtés en bois couverte avec chevrons apparents, les planches cornières et les chambranles. Revêtement partiellement en bois. Se situe non loin du noyau villageois.

valeur : bonne

0555-0557, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0555_01

Grange en bois avec toit mansardé couvert de tôle en plaque. Se situe au pied de la montagne dans un milieu agricole. Maison principale inintéressante.

valeur : bonne

0581, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0581_02

Maison érigée vers 1954 selon le rôle d'évaluation dont le toit semble avoir été modifié. Altérations réversibles au niveau du revêtement et des ouvertures. Elle se situe en milieu agricole au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

0602, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0602_02

Maison cubique aux accents victoriens en brique rouge avec toit à pavillon recouvert de tôle à baguettes. Tourelle latérale et galerie en façade. Altérations récentes des ouvertures. Elle se situe en milieu agricole au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0723, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0723_

Maison d'inspiration traditionnelle québécoise qui semble avoir été passablement modifiée. Revêtement en brique avec toit à deux versants droits en tôle. Interventions récentes : ouvertures et volume annexe latéral. Elle se situe en milieu agricole au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

0750, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0750_01

Maison en bois à toit à deux versants droits muni d'une lucarne en appentis Authenticité de la galerie (piliers en brique et en bois) et des chambranles. Située en milieu agricole au pied du mont Saint-Hilaire à côté d'un verger.

valeur : bonne

0769, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0769_01

Maison cubique avec galerie sur deux côtés en fer ornemental. Les ouvertures ont été changées de même que le revêtement extérieur. Ancienneté soulignée par les fondations en pierre. Elle se situe en milieu agricole au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

0787, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0787_03

Maison en bois avec toit à deux versants droits. Authenticité soulignée par les fondations en pierre, les chambranles et les planches cornières en bois. Les ouvertures ont été changées. Bien conservée dans l'ensemble. Elle se situe en milieu agricole.

valeur : bonne

0799, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0799_02

Cottage revêtu d'amiante-ciment qui daterait de 1949 selon le rôle d'évaluation. Certains chambranles en bois sont encore en place. Altérations réversibles des ouvertures et du revêtement. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

0829, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0829_03

Maison de style Second Empire en clin de bois avec toit en tôle matricée et tourelle centrale. Plusieurs éléments décoratifs en bois d'origine dont les appliques, les chambranles et les consoles. Forme un bel ensemble avec les bâtiments secondaires. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire en milieu agricole.

valeur : supérieure

0854, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0854_02

Maison datant de vers 1955 selon le rôle d'évaluation qui a été rénovée en bardeau de cèdre et clin de bois. Plusieurs éléments décoratifs en bois dont les chambranles, les consoles et les colonnes ouvragées. Elle se situe en milieu agricole face au mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

0912, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0912_02

Maison à toit à deux versants droits recouvert de tôle profilée. Altérations récentes au niveau des ouvertures et du revêtement extérieur (vinyle) en général. Située dans un milieu agricole face au mont Saint-Hilaire. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

0930, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0930_03

Entrepôt de pommes revêtu d'amiante-ciment. Agrandi vers l'arrière. Partie ancienne au caractère traditionnel munie d'un toit à deux versants légèrement courbés en tôle. Authenticité de certaines fenêtres à carreaux en bois. Bon potentiel de mise en valeur. Situé en milieu agricole.

valeur : bonne

0937, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0937_01

Imposante maison convertie partiellement en boutique nommée la Vieille Cave. Soubassement en pierre et toiture à pignons en tôle. Revêtement extérieur en aluminium. Avant-toit supporté par des consoles évidentes au-dessus de la galerie. Bien conservée malgré interventions réversibles.

valeur : bonne

0955, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0955_01

Cottage rustique en bois qui aurait été construit vers 1967 selon le rôle d'évaluation. Ouvertures et revêtement en bois et chevrons apparents. Elle se situe au pied du mont Saint-Hilaire en milieu agricole.

valeur : faible

0967, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0967_01

Maison à deux étages rénovée de façon importante. Les ouvertures et le revêtement ont été modifiées et un volume annexe latéral a été ajouté. Elle se situe au pied du mont Saint-Hilaire en milieu agricole.

valeur : faible

0978, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0978_01

Maison avec pignon sur rue munie d'un avant-toit qui couvre une galerie se déployant sur deux côtés. Altérations réversibles de la fenestration et du revêtement. Authenticité des colonnes en bois ouvragé. Se situe en milieu agricole en face du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0981, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0981_02

Cottage avec pignon sur rue et galerie sur deux côtés. Toit couvert de tôle profilée. Fenestration probablement originale de même que les chambranles en bois. Située en milieu agricole sur le mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0987, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0987_01

Maison avec galerie sur trois côtés et pignon central. Intérêt d'authenticité pour les matériaux (bois et tôle à baguettes) et les éléments d'ornementation (colonnes en bois, fronton central, certaines fenêtres). Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0994, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0994_01

Maison en pierre à moellon d'influence néoclassique munie d'une toiture à deux versants droits en tôle. Bonne valeur d'ancienneté et d'authenticité. Éléments d'origine dont les chambranles et les corniches. Volume annexe latéral qui détonne avec l'ensemble. Se situe en milieu agricole sur le mont Saint-Hilaire. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0995, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0995_02

Maison traditionnelle dotée de fondations en pierre. Elle a subi des interventions réversibles récentes (remplacement de fenêtres et des revêtements). Environnement d'intérêt au pied du mont Saint-Hilaire en milieu agricole.

valeur : moyenne

1003, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1003_01

Maison à mansarde bien conservée. Plusieurs éléments en bois dont les ouvertures, les chambranles et les corniches ont été préservés mais pas le revêtement extérieur. Intérêt architectural et bel emplacement au pied du mont Saint-Hilaire dans un milieu agricole.

valeur : bonne

1027, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1027_03

Maison ayant subi des altérations réversibles récentes dont le changement de son revêtement (vinyle) et de ses ouvertures. Un volume annexe a été ajouté sur le côté, de même que les grandes lucarnes. Intérêt de sa localisation au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

1036, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1036_01

Maison traditionnelle québécoise située à proximité de la voie qui a subi des altérations réversibles récentes dont le changement de son revêtement (vinyle) et de ses ouvertures. Un volume annexe latéral a été ajouté. Vue privilégiée sur le paysage.

valeur : moyenne

1038, Montagne (chemin de la)

DÉMOLITION EN 2010

2007_MONT_1038_02

Maison vernaculaire industrielle à toiture à deux versants droits en tôle située à proximité de la voie. Elle a subi des altérations réversibles récentes dont le changement de son revêtement (vinyle) et de ses ouvertures. Vue privilégiée sur le paysage.

valeur : moyenne

1040, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1040_02

Cottage qui a subi des altérations réversibles récentes dont le changement de son revêtement (vinyle). Elle a conservé ses fenêtres en bois à battants. Vue privilégiée sur le paysage. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

1055, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1055_01

Maison mansardée à la toiture en tôle goudronnée. Authenticité des ouvertures. La galerie a été agrémentée d'une tourelle. Vue privilégiée sur le paysage.

valeur : moyenne

1063, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1063_03

Maison mansardée bien conservée. Authenticité des éléments en bois : lucarnes ouvragées et piliers de la galerie. Altérations réversibles et récentes au niveau du revêtement en vinyle et des fenêtres modernes. Vue intéressante sur le paysage.

valeur : bonne

1066, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1066_01

Maison à toit à deux versants qui possède ses fenêtres, ses chambranles et ses piliers de galerie d'origine. Mauvais état de certaines composantes. Intérêt de sa location au pied du mont Saint-Hilaire et vue intéressante sur le paysage.

valeur : bonne

1074, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1074_03

Maison và toit à deux versants avec pignon central. Altérations réversibles dont le changement de son revêtement (aluminium). Insertion de fenêtres neuves selon modèle aéquat. Pourrait être dans un meilleur état. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1087, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1087_02

Superbe maison en brique rouge mansardée à quatre eaux recouverte de tôle. Authenticité d'éléments en bois dont les chambranles, les ouvertures et les piliers de la galerie. Elle se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : supérieure

1090, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1090_01

Maison traditionnelle transformée en commerce. Un volume annexe latéral en brique a été ajouté. Le revêtement de bois du bâtiment d'origine (plutôt en mauvais état) a été conservé. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1104, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1104_02

Maison mansardée ayant subi des altérations réversibles dont le changement des ouvertures et du revêtement (en vinyle). Elle a toutefois conservé plusieurs ornements d'origine en bois et son revêtement de tôle traditionnelle sur le toit. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1125, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison de style traditionnel québécois semblant relativement récente en crépi. Toit à deux versants droits muni d'une lucarne en appentis centrale. Fenestration et revêtement récents. Se trouve sur le mont en milieu agricole.

valeur : faible

1126, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison traditionnelle québécoise en bois à toiture à deux versants droits en tôle. Orientation particulière. Bien conservée (chambranles, ouvertures). Forme un bel ensemble avec les bâtiments secondaires en bois. Vue privilégiée sur le paysage, car située au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1131, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1131_02

Maison traditionnelle en bois à toit à deux versants droits. Très bien conservée en dépit des altérations (ajout d'une cheminée en pierre, fenêtres à manivelle en bois et bardeau d'asphalte sur le toit). Vue privilégiée sur le paysage, car située sur le flanc du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1138, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1138_02

Cottage avec galerie sur deux façades et pignon central. Elle a conservé son toit en tôle à la canadienne et ses piliers de galerie en bois. Altérations réversibles dont un revêtement moderne et le changement des ouvertures. Vue privilégiée sur le paysage.

valeur : bonne

1154, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1154_02

Maison jumelée qui aurait été construite vers 1960 selon le rôle d'évaluation, en brique rouge et en amiante-ciment. Elle a été modifiée (lucarnes en appentis et nouvelle fenestration par endroit). État physique défraîchi. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

1157, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1157_02

Maison en bois avec toiture à deux versants droits en tôle. Bien conservée. Intérêt pour l'authenticité des matériaux dont les ouvertures d'origine en bois et la galerie. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1159, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1159_02

Ancien hôtel Déry converti en résidence. Intérêt historique. Plusieurs éléments décoratifs en bois sont mis en valeur dont les planches cornières, les chambranles et les aisseliers de la galerie. Intérêt pour sa localisation au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1172, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1172_03

Mison victorienne en bois. Plusieurs éléments d'ornementation en bois sont mis en valeur et bien conservés. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Intérêt pour son ancienneté et son authenticité. Se situe en milieu agricole et jouit d'une vue prenante sur le paysage.

valeur : supérieure

1175, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1175_01

Maison au plan en L à pignon et avec tourelle, Revêtement des murs en bois et des toits en tôle. Volume annexe ajouté en façade. Bon état de conservation avec éléments décoratifs en bois d'origine. Aménagement paysager dense au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1185, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1185_01

Maison mansardée en bois munie de lucarnes à pignon ouvragées. Intérêts architectural et d'authenticité liés à la conservation du revêtement et d'éléments décoratifs d'origine en bois (chambranles, aisseliers et ouvertures). Se situe en milieu agricole.

valeur : bonne

1187

~~1189~~, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1189_03

Maison traditionnelle avec bardeaux de cèdre en façade. Intérêt pour l'authenticité de certains matériaux dont ses chambranles en bois et certaines fenêtres. Se situe en milieu agricole à proximité de la voie publique.

valeur : bonne

1190, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1190_02

Maison de forme particulière construite vers 1966 selon le rôle d'évaluation qui a été passablement altérée. Les ouvertures et revêtements sont modernes et un volume annexe a été ajouté sur le côté. Se situe dans un environnement naturel dense.

valeur : faible

1193, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1193_04

Maison de courant Boomtown en bois munie d'une galerie sur deux côtés et d'un balcon en façade. Présence d'éléments décoratifs d'époque (chambranles et aisseliers en bois). Très bien conservée. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1194, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1194_02

Maison au toit mansardé difficilement visible de la voie publique. Elle a subi un agrandissement majeur sur le côté.

valeur : moyenne

1201, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1201_01

Maison traditionnelle québécoise en bois avec toit à deux versants à base courbée qui a été passablement modifiée et rénovée pour lui donner un aspect rustique. Ajout d'une cheminée en pierre et de lucarnes à pignon courbé. Certaines ouvertures sont d'origine. Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1205, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1205_05

Maison au toit à deux versants droits en tôle. Elle a subi des interventions récentes réversibles (revêtement et ouvertures). Intérêt pour le hangar en bois à proximité. Se situe dans un milieu intéressant..

valeur : moyenne

1235, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1235_03

Maison à pignon central munie d'une toiture à versants droits en tôle. Plusieurs éléments d'ornementation en bois dont les aisseliers, la galerie et les chambranles en bois semblent d'origine. Ornementation quelque peu surchargée. Volume annexe récent vers l'arrière. Vue privilégiée sur le paysage.

valeur : bonne

1285, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1285_01

Maison de courant Boomtown en vinyle avec corniche et parapet. Intérêt architectural pour le respect du volume d'origine. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement. Se situe sur le chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

1293, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1293_02

Maison traditionnelle québécoise avec toiture en tôle à la canadienne. Altérations réversibles (ouvertures, chambranles et revêtement de vinyle). Bâtiment secondaire d'intérêt. Se situe sur le chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

404, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0404_02

Maison de 2 1/2 étages à toiture à deux versants droits. Belle galerie en bois avec aisseliers ouvragés. Elle a subi des altérations réversibles (ouvertures, revêtement). Se situe au pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

408, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0408_01

Maison ancienne d'inspiration pittoresque en bois muni d'un pignon central. Intérêt d'authenticité au niveau des éléments d'ornementation (chambranles, galerie ouvragée et corniche). Se situe sur le mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

411, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0411_01

Maison Monast-Lahaise construite en 1808. De style néoclassique, en pierre à moellons. Valeur architecturale et d'authenticité. Respect des matériaux (pierre, tôle) et des éléments d'ornementation d'époque (chambranles, ouvertures en bois). Bien localisée et belle vue sur le paysage. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

415, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0415_02

Maison de dimensions modestes avec toiture à deux versants droits en tôle. Intérêt d'authenticité pour ses matériaux d'origine (bois) et des éléments d'ornementation d'époque (chambranles, planches cornières et ouvertures en bois). Localisation surplombant le paysage.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_02

Pavillon d'accueil du Centre de conservation de la nature du mont Saint-Hilaire. Construit dans les années 1970. Recouvert de clin de bois et muni d'une généreuse fenestration. Localisée dans une zone décrétée patrimoine mondial naturel de l'Unesco. Intérêt architectural malré faible valeur d'âge.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_07

Manoir Gault en pierre à moellons construit en 1958. Il se situe sur le mont Saint-Hilaire, sur le bord du lac Hertel, en plein coeur du Centre de conservation de la nature. Très bel endroit de villégiature qui possède un statut de patrimoine mondial naturel de l'Unesco.

valeur : supérieure

434, Moulins (chemin des)

DÉMOLITION EN 2012

2007_MOUL_0434_01

Ancien moulin à carde Dominique-Ducharme (ou moulin Caya) exploité à partir de 1879. Transformé en résidence permanente en 1928. Valeur architecturale pour l'originalité du bâtiment et pour la qualité des matériaux utilisés. Fondation en pierre à moellons. Se situe en montagne au sein d'un bel aménagement paysager.

valeur : supérieure

446B, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_446B_02

Maison à toiture à deux versants droits. Un volume annexe latéral a été ajouté. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (vinyle). Elle se situe à l'écart de la voie publique et offre une vue sur le paysage intéressante. Propriété en lien avec la période des moulins?

valeur : faible

454, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0454_01

Maison à toiture à deux versants droits avec lucarnes en appentis. Un volume annexe latéral a été ajouté. Altération réversibles au niveau des ouvertures, des éléments d'ornementation et du revêtement. Vue intéressante sur le paysage environnant.

valeur : faible

460-468, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0460_05

Deuxième moulin banal de la seigneurie construit en 1848, ensuite transformée en résidence (maison Guérin). Valeur historique, d'usage, architecturale, d'authenticité et de position. En très bon état de conservation. Situé le long du ruisseau. Pourrait être cité monument historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

476, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0476_03

Maison traditionnelle québécoise à toiture à deux versants droits. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et des matériaux (bardeau d'asphalte et vinyle). Se situe dans le village de la Montagne.

valeur : moyenne

0, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_CROIX_01

Calvaire en bois munie d'une statue du christ en marbre blanc. Localisée sur un terrain agricole devant un vieil hangar en bois. Intérêt historique et artistique.

valeur : bonne

0214, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0214_02

Maison à pignon ayant subi des altérations réversibles au niveau des ouvertures et des matériaux de revêtement.

valeur : faible

0272, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0272_03

Maison voisine à la maison natale du peintre Ozias Leduc qui appartenait au comédien Marcel Leboeuf. En 2006, ce dernier offre cette grande maison au Musée d'art de Mont Saint-Hilaire afin d'y aménager un site d'intérêt patrimonial consacré au peintre. Lieu cité monument historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0284, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0284_02

Maison natale du peintre québécois Ozias Leduc. Le bâtiment de bois est en mauvais état. Les ouvertures sont placardées. Valeur historique indéniable. La vue qu'elle offre sur le mont a beaucoup inspiré le peintre (intérêt de sa localisation). Lieu cité monument historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0312, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0312_02

Maison mansardée en brique rouge avec belle galerie en bois en façade. Altérations réversibles au niveau de la fenestration et du revêtement du toit. En bon état de conservation. Elle offre une belle vue sur le mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0446, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0446_02

Maison de modèle vernaculaire industriel revêtue d'amiante-ciment. Orientation particulière de la façade. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et des matériaux de revêtement. Volume annexe latéral ajouté.

valeur : faible

0524, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0524_02

Maison en brique à toiture à deux versants à pignon central. Elle se trouve dans un excellent état de conservation étant toujours munie de ses ouvertures et de ses ornements d'origine (galerie à toiture en dôme).

valeur : bonne

1000, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1000_02

Maison vernaculaire industrielle revêtue de crépi, de pierre artificielle et d'amiante-ciment. Altérations réversibles au niveau des matériaux extérieurs et de plusieurs ouvertures. Se situe au pied du Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1254, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1254_02

Maison cubique en brique rouge munie d'un toit à pavillon en tôle et d'une lucarne à demi-croupe. Présence de boiseries (piliers de galerie). Altérations réversibles des fenêtres. Bel ensemble avec les bâtiments secondaires.

valeur : bonne

1324, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1324_03

Maison mansardée en bois avec toit en tôle pincée. Authenticité soulignée par les appliques, les piliers en bois et les chambranles. Altération réversible au niveau de la fenestration.

valeur : bonne

1538, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1538_02

Maison munie d'une toiture à deux versants droits en tôle. Altérations réversibles des ouvertures et du revêtement *vinyle). Ajout d'un volume annexe.

valeur : faible

1624, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1624_03

Maison mansardée en mauvais état qui semble abandonnée. Volume annexe latéral ajouté. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Travaux de restauration nécessaires.

valeur : moyenne

0, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_CROIX_01

Croix de chemin en métal à la jonction du chemin des Patriotes et de la rue Lisbonne. Cette dernière remplace la première croix de chemin implantée à cet endroit en 1832. Intérêt historique.

valeur : bonne

0080, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0080_01

Maison à toit mansardé en cuivre à quatre eaux muni de lucarnes arquées. Intérêt architectural et d'authenticité même si les ouvertures ont été changées. Elle fait face à la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues.

valeur : supérieure

0090, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0090_03

Maison munie d'un toit à deux versants droits à pignon en façade. Changement réversible des ouvertures et du revêtement. Se situe près de la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues.

valeur : bonne

0100, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0100_02

Ancienne résidence du lieutenant-gouverneur Louis-Philippe Brodeur (1862-1924). Valeurs architecturale et historique. Maison mansardée à quatre eaux en ardoise de trois couleurs avec grande galerie et ornements particuliers. Monumentalité bien affirmée. Face à la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues. Informations

valeur : supérieure

0110, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0110_02

Bungalow moderne revêtu de pierre avec toiture à pignons. En bon état de conservation avec galerie en bois et ouvertures modernes. À quelques pas de la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues.

valeur : moyenne

0120, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0120_02

Maison à toit à deux versants droits avec pignon. Altérations réversibles des ouvertures, des chambranles et su revêtement. Intérêt architectural pour la galerie en bois à fronton. À quelques pas de la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues.

valeur : bonne

0130, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0130_01

Maison traditionnelle québécoise en brique rouge avec toit à deux versants courbés en tôle. Intérêt architectural pour le pignon central et la galerie aux coins arrondis. Se situe près de la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0146-0148, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0146_02

Maison en bois avec toit orné de plusieurs pignons. Ajout d'un volume annexe latéral. Authenticité soulignée par le revêtement, les chambranles et la galerie en bois. Altération réversible des fenêtres. Près de la rivière Richelieu où se trouve plusieurs maisons cossues.

valeur : bonne

10, rue Gaboury

~~0158, Patriotes Nord (chemin des)~~

2007_PATN_0158_01

Maison Ernest-Choquette. La maison mansardée a subi un agrandissement sur le côté, ce qui lui confère une volumétrie particulière. Des éléments d'ornementation traduisent son ancienneté. Elle se situe dans le noyau villageois de Mont Saint-Hilaire. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0160, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0160_03

Maison à mansarde à quatre eaux de tôle à baguettes avec revêtement de brique rouge. Plusieurs éléments d'origine sont mis en valeur dont le perron à colonnade et le balcon central. Elle se situe dans le noyau villageois de Mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0168, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0168_01

Ancienne maison de style boomtown en brique convertie en station service et garage. Brique peinte en façade. Elle a conservé sa fenestration d'origine. Bon potentiel de mise en valeur. Elle se situe en face de la rivière Richelieu dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0176-0178, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0176_02

Maison victorienne en brique rouge dotée d'une tourelle octogonale. Intérêt de son architecture monumentale. Elle a toutefois subi des altérations réversibles au niveau de sa fenestration. Elle se situe en face de la rivière Richelieu dans le noyau villageois.

valeur : supérieure

0196, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0196_01

Maison cubique à toiture en pavillon et galerie étendue sur plusieurs côtés. Elle a subi plusieurs interventions réversibles (changements des ouvertures et revêtement), mais possède un bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

0208, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0208_02

Maison cubique en brique rouge à toiture en pavillon dotée d'une galerie étendue sur deux côtés. Authenticité des éléments d'ornementation (balustrade, linteaux de pierre et portique). Se situe face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0224, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0224_01

Maison mansardée à quatre eaux (asphalte) munie d'une galerie ouvragée sur deux côtés et de murs en clin de bois. Éléments d'ornementation en bois variés (appliques, aisseliers et planches cornières). Bon état de conservation. Se situe face è la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0226, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0226_02

Maison en clin de bois et en amiante-ciment sur le côté dotée d'un toit à deux versants droits. Valeur d'authenticité sur le plan des ouvertures en bois, des éléments d'ornementation et du revêtement en façade. Se situe face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0234, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0234_02

Maison à pignon central en brique transformée en salon funéraire. Ajout d'une annexe et altération réversible au niveau du revêtement dans la partie supérieure et des ouvertures. Elle se trouve face à la rivière Richelieu dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0242, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0242_01

Ancienne maison traditionnelle québécoise avec toit à deux versants courbés transformée en commerce (ancienne épicerie Baril). Agrandissement majeur vers l'avant et possède un revêtement moderne. Bon potentiel de mise en valeur étant toujours munie de fenêtres d'origine sur le carré initial. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_07

Église de Saint-Hilaire construite en 1837. Décor intérieur réalisé par Ozias Leduc. Classée monument historique. Position exceptionnelle qui domine le village, face à la rivière Richelieu. Valeurs historique et artistique indéniables. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_05

Salle communautaire Stella-Desmarais ammangée dans une ancienne grange derrière le presbytère. Grand bâtiment dont le revêtement extérieur et les fenêtres ont été modifiés. Toiture intéressante mansardée en tôle. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_02

Presbytère de la paroisse de Saint-Hilaire. Bâtiment en pierre dont le carré date de 1795 mais qui a été modifié en 1890 (toit mansardé). Forme un bel ensemble avec l'église voisine. Intérêt architectural et historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0280, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0280_01

Maison traditionnelle québécoise en brique rouge avec volume annexe latéral (cuisine d'été). Altérations réversibles au niveau de certaines fenêtres. A déjà abrité la caisse populaire. Se situe en face de la rivière Richelieu dans le noyau villageois.

valeur : bonne

0290-0300, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0290_02

Bel ensemble résidentiel composé d'une maison mansardée accolée à une maison de courant Boomtown. Les nombreux éléments en bois (galeries, escaliers et fenêtres) sont bien mis en valeur et conservés. Se situe en face de la rivière Richelieu dans le noyau villageois.

valeur : bonne

0330, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0330_02

Maison cubique qui a conservé ses ouvertures et ses chambranles en bois d'origine. Modifications des revêtements. Imposante galerie avec deux vérandas en façade. Se situe en face de la rivière Richelieu un peu en retrait d'un noyau villageois.

valeur : bonne

0350, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0350_01

Maison Barcelo ayant déjà été la résidence de Gédéon Ouimet, 2e premier ministre du Québec. Altérée par divers travaux tendant à accentuer sa monumentalité. Recouvrement de crépi et ajout de plusieurs éléments ornementaux (fleuron, consoles, marquise, etc.).

valeur : bonne

0360, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0360_02

Maison traditionnelle en crépi à toiture à deux versants droits. Bien conservée avec corniches, chambranles, balcon et ouvertures en bois. Elle se situe dans un boisé lequel fait face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0370, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0370_02

Maison mansardée en bois avec lucarne continue et fondations en pierre. Un volume annexe a été ajouté. Elle a subi des altérations réversibles au niveau des ouvertures, mais possède des éléments d'ornementation en bois. Elle fait face à la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0390, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0390_02

Maison traditionnelle québécoise en brique peinte munie d'une toiture en tôle pincée à deux versants courbés. Intérêt architectural pour ses saillies importantes, galeries latérales, cheminées, fronton. Elle fait face à la rivière Richelieu. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0410, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0410_01

Maison traditionnelle québécoise en bois à la volumétrie atypique (trop haute) et à toiture à deux versants courbés en tôle pincée. Ajout d'un annexe latéral. Elle a subi des modifications réversibles au niveau des ouvertures et des chambranles. Elle fait face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0430, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0430_02

Maison typique des milieux de villégiature à toiture en tôle pincée. Authenticité malmenée par un agrandissement exécuté à l'arrière, par le remplacement du revêtement extérieur et par la mise en place d'une porte patio à l'avant. Bon potentiel de mise en valeur. Elle fait face à la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0450, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0450_01

Maison mansardée méconnaissable. Elle a subi plusieurs modifications: revêtement de pierres rustiques, lucarnes et ajout d'annexes. Authenticité faible. Se situe en face de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0460, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0460_02

Maison revêtue d'amiante-ciment avec grand toit débordant au-dessus de la galerie en façade. Elle a subi plusieurs altérations dont l'ajout de volumes annexes latéraux ainsi que le changement des ouvertures et du revêtement. Elle se situe près de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

453

~~0465~~, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0465_02

Probablement une vieille maison très rénovée. Selon le rôle, sa date de construction apparente est 1962. Elle aurait subi des altérations au niveau de son revêtement (brique et vinyle), de ses ouvertures et de ses éléments d'ornementation. Près de la voie publique aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0476, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0476_02

Maison Robert construite vers 1812 avec certaines caractéristiques de la maison rurale d'esprit français et du néoclassicime anglais. Murs en pierre à moellons avec toiture à deux versants en tôle pincée. Bonne ancienneté et bon état de conservation. Grande authenticité au niveau des matériaux et des éléments décoratifs. À proximité de la rivière

valeur : supérieure

0520, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0520_01

Maison qui daterait de 1948 selon le rôle d'évaluation. D'inspiration ancienne, elle possède un revêtement en vinyle et une toiture à deux versants droits muni de lucarne (velux). Esprit d'ancienneté suggéré par les chambranles et les boiseries. À quelques pas de la rivière Richelieu où se trouve une grande concentration de maisons cossues et anciennes.

valeur : faible

0524, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0524_01

Maison contemporaine en bardeaux de cèdre des architectes ABCP. Intérêt architectural pour sa forme particulière élancée. Elle se situe dans un boisé à quelques pas de la rivière Richelieu ou se trouve une concentration de maisons cossues et anciennes. Intérêt au point de vue de l'objet architectural mais moins au niveau de son intégration au milieu.

valeur : faible

0555, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0555_02

Grande maison à toiture à pignon en tôle. Récemment rénovée en vinyle. Éléments décoratifs qui suggèrent l'ancienneté : les volets, les chambranles et les colonnes en bois de la galerie. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0584_02

Maison de style traditionnel québécois en vinyle avec toiture à deux versants courbés. Ancienneté difficile à établir. Altérations réversibles au niveau des matériaux et des ouvertures. Se situe à quelques pas de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0595, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0595_01

Grande maison de style vernaculaire américain (Nouvelle-Angleterre) construite vers 1930. Intérêt architectural pour son éclectisme : variété de lucarnes et plusieurs éléments en bois décoratifs. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0600, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0600_02

Maison d'inspiration Arts and Crafts en crépi avec toiture à versants droits à pente moyenne. Bien décorée et conservée. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Se situe à quelques pas de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0613, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0613_01

Maison vernaculaire américaine (Nouvelle-Angleterre) imposante en clin de bois étroit. Intérêt architectural pour sa monumentalité, son portique néoclassique et ses galeries latérales. En bon état de conservation. Se situe à quelques pas de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0621, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0621_02

Maison moderne à toit plat de Paul-Émile Borduas classée monument historique. Construite en 1945 selon les plans de l'architecte Marcel Parizeau. Revêtement et fenestration modernes inadéquats. Se situe tout près de la rivière Richelieu. Valeur historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0646, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0646_01

Maison de style vernaculaire américain avec pignon central qui daterait, selon le rôle d'évaluation, de vers 1985. Revêtement moderne et ouvertures en métal. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0653, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0653_01

Maison contemporaine en brique rouge avec volumétrie cubique sûrement construite selon un plan d'architecte. Intérêt architectural (fenêtres étroites et verticales du côté de la voie publique à l'image de meurtrières). Grande fenestration du côté de la rivière. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0657, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0657_02

Maison de deux étages en bois. Ajout de lucarnes en appentis et modification des fenêtres d'origine (à manivelle). Ancienneté soulignée par la présence de chambranles et de planches cornières. Localisation aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0659, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0659_01

Maison moderne aux formes particulières et revêtue de crépi . Elle possède une toiture de forme singulière recouverte de tuiles. Intérêt architectural (volumétrie, forme du toit et petits balcons). Localisation aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0764, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0764_02

Maison probablement ancienne à toiture à deux versants droits. Des volumes annexes latéraux ont été ajoutés dont une véranda. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Revêtement en bois. Elle se situe à quelques pas de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0780, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0780_02

Imitation probable d'une maison ancienne de style traditionnel québécois avec toiture à deux versants en tôle. Plusieurs volumes annexes ont été ajoutés. Ouvertures récentes. Ancienneté difficilement attribuable. Disposée sur grand terrain près de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0850, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0850_02

Maison de modèle vernaculaire industriel avec revêtement moderne. Ancienneté notable à la fondation en pierre, à la galerie et aux fenêtres à carreaux en bois. Se situe non loin de la rivière Richelieu. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

0924, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0924_02

Maison Authier ou Pierre-L'Heureux?. Maison mansardée en pierre à moellons. Des volumes annexes latéraux revêtus d'aluminium ont été ajoutés. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du recouvrement de la toiture (asphalte). Se situe non loin de la rivière Richelieu. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0970, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0970_01

Maison Montel (ou Paschal-Authier ou Lafond?) de style traditionnel québécois en pierre à moellons. Éléments décoratifs d'époque dont les chambranles, les ouvertures et les corniches. Ajout de volumes annexes latéraux. Présence de bâtiments secondaires d'intérêt. Se situe près de la voie publique à proximité de la rivière Richelieu. Informations disponibles à

valeur : supérieure

0980, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0980_02

Maison cubique en vinyle à toiture en pavillon en tôle pincée munie d'une lucarne à demi-croupe centrale. Belle galerie frontale. Altération réversible des ouvertures et du recouvrement. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1021, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1021_01

Maison muni d'un toit à deux versants droits avec lucarne en appentis. Altérations du revêtement et de certaines ouvertures. Bel ensemble de bâtiments secondaires agricoles en bois (hangar et grange). Se situe en milieu agricole non loin de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1101, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1101_01

Maison semblant relativement récente avec revêtement moderne. Ajout probable d'une annexe latérale. Ancienneté difficile à établir. Modifications réversibles au niveau du revêtement et des ouvertures. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

1254, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1254_01

Maison cubique en cours de rénovation muni d'un toit à pavillon en tôle pincée avec lucarne centrale à croupe. Des fenêtres à guillotine à carreaux dans la partie supérieure viennent d'être ajoutées. Se situe en milieu agricole sur un grand terrain assez loin de la voie publique.

valeur : moyenne

1471, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1471_01

Maison relativement récente en vinyle à toiture à deux versants droits en tôle avec lucarne en appentis. Un volume annexe a été ajouté. Valeurs d'ancienneté et d'authencité difficilement attribuables. Elle se situe sur un magnifique terrain le long de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1486, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1486_01

Maison ancienne dotée d'une toiture à deux versants droits. Altérations majeures (porte changée d'endroit et volumes annexes) et réversibles (revêtement et ouvertures). Se situe en milieu rural et forme un bel ensemble agricole avec ses bâtiments secondaires.

valeur : moyenne

1584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1584_02

Vieille maison québécoise à la volumétrie trapue en vinyle et clin de bois. Interventions réversibles au niveau de la toiture, du revêtement en général et des ouvertures. Forme un ensemble fermier avec ses bâtiments secondaires.

valeur : moyenne

1650, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1650_01

Ensemble de bâtiments secondaires anciens et agraires en bois (hangar, garage et grange). Valeurs d'authenticité et d'unité pour le revêtement de bois et les toitures en tôle. Bel ensemble fermier avec clôture à l'ancienne en bois et arbres matures. Bien mis en valeur. Le bâtiment principal est sans intérêt.

valeur : bonne

1651, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1651_02

Maison semblant très ancienne possédant des attributs d'esprit français ...ais qui daterait en réalité ...es années 1950 selon le rôle d'évaluation. Bardeau de cèdre et clin de bois sur les façades et sur la couverture. Se situe aux abords de la rivière Richelieu à proximité de la voie publique.

valeur : moyenne

1697, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1697_01

Maison d'inspiration traditionnelle québécoise recouverte de crépi et dotée d'une toiture à deux versants à base courbée en tôle profilée. Selon le rôle d'évaluation, elle daterait de vers 1975, donc pas très ancienne. Se situe aux abords de la rivière Richelieu à proximité de la voie publique.

valeur : faible

1726, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1726_01

Modeste maison de type vernaculaire industriel au revêtement assez récent. Bon potentiel de mise en valeur, car elle possède encore des attributs d'origine. Plutôt en mauvais état, mais forme un bel ensemble agraire avec les bâtiments secondaires. Située à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1761, Patriotes Nord (chemin des)

DÉMOLITION EN 2008

2007_PATN_1761_01

Maison traditionnelle québécoise avec cuisine d'été en bois. Bien conservée avec ses chambranles et certaines ouvertures en bois. Forme un bel ensemble ancien avec la remise en bois localisé aux abords de la rivière Richelieu. Aurait été déménagée depuis l'autre côté de la rivière dans la première moitié du 20e siècle.

valeur : bonne

1947, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1947_02

Maison en bois à toiture à deux versants droits en bardeau d'asphalte. Imitation d'une maison ancienne qui daterait, selon le rôle d'évaluation, de vers 1971. Altérations réversibles des ouvertures et des revêtements. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

010, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0010_01

Maison en brique rouge de style traditionnel québécois avec toiture très pendue en tôle pincée. Construite vers 1850, son ancienneté se perçoit au niveau des éléments d'ornementation et du respect de la volumétrie d'origine. Elle fait face à la rivière Richelieu.

valeur : supérieure

055, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0055_01

Maison en clin de bois, en pierre artificielle et en crépi dans un lamentable état. Authenticité (matériaux et ornementation d'origine en bois). Ajout d'une annexe latérale. Excellent potentiel de mise en valeur. Elle se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

060, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0060_02

Maison mansardée en tôle pincée intégrée à une résidence contemporaine. Un grand volume annexe vitré a été ajouté en façade à la maison initiale en plus de grande fenêtres. Intérêt architectural pour la volumétrie conservée. Elle se situe en face de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

125, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0125_10

Manoir Rouville-Campbell érigé en 1831. Classé monument historique. Style néo-Tudor écossais. Valeur historique comme témoin du Régime seigneurial, intérêt architectural et rareté. Bâtiment converti en hôtel et agrandi de façon harmonieuse. Site exceptionnel (boisé et rivière Richelieu). Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

155, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0155_02

Imposante maison traditionnelle québécoise en pierre à moellons à toiture à deux versants courbés. Présence d'annexes latérales et de lucarnes modernes à pignon courbé. Intérêt stylistique. Elle se situe à l'écart de la voie publique dans un dense boisée. Doute probable sur l'authenticité.

valeur : bonne

205, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0205_02

Maison mansardée à quatre eaux en bois. Valeur architecturale (lucarnes et porte à arc) et d'authenticité (revêtement et éléments d'ornementation). Importance de la résidence soulignée par son grand terrain.

valeur : supérieure

209, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0209_01

Maison Charles-L'Heureux en pierre construite en 1792. Elle a subi un agrandissement qui s'harmonise avec l'ensemble. Bien conservée avec son toit en bardeau de cèdre. Valeur d'ancienneté et d'authencité. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

212, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0212_02

Maison imposante de style vernaculaire américain (Nouvelle-Angleterre) dotée d'un portail néoclassique et de chambranles en bois. Altérations réversibles au niveau du revêtement (amiante-ciment) et de la fenestration. Localisation face à la rivière Richelieu au sein d'un aménagement paysager dense.

valeur : bonne

232, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0232_01

Maison mansardée probablement couverte d'un revêtement récent. Ajout d'annexes sur les deux côtés. Interventions réversibles au niveau des ouvertures. Localisée sur un large terrain à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

235, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0235_01

Grande maison en bois dotée d'une toiture (en bardeau de cèdre ou d'imitation) à pignon. Elle a sûrement été agrandie vers l'arrière. Façade intéressante pour ses trois doubles portes en bois. Localisation sur un grand terrain à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

245, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0245_01

Maison érigée en 1966 selon le rôle d'évaluation, imitant le style colonial français en crépi muni d'une toiture en tôle à deux versants très pentu. Présence de cheminées en pierre à chaque extrémité et de lucarnes récentes. Éléments architecturaux en bois. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

265, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0265_02

Maison qui daterait de vers 1985 selon le rôle d'évaluation. Imitation d'une modèle vernaculaire industriel doté d'une toiture à lucarne en appentis et d'une annexe latérale. Bois et pierre de parement. Se situe sur un grand terrain aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

269-271, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0269_02

Maison en brique et en cèdre à la volumétrie singulière et à la toiture atypique en tôle. Intérêt pour son architecture particulière composée entre autres d'une tourelle et pour ses boiseries (fenêtres, porte et galerie). Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

270, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0270_01

Cottage au toit à deux versants munie d'une lucarne centrale. Ancienneté soulignée par la présence de fenestration à carreaux, de colonnes ouvragées et des chambranles. Revêtements modernes. Localisée à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

275, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0275_01

Large maison munie d'une toiture à frontons à base interrompue. Ajout d'un volume annexe latéral et changement de la fenestration et du revêtement. Belle galerie en bois. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

277, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0277_01

Maison à l'architecture éclectique, probablement construite vers 1975 selon le rôle d'évaluation, à toiture en pignon à deux versants courbés. Elle intègre plusieurs éléments d'architecture issus de styles variés: balcon et entrée Beaux-arts, murs en crépi ainsi que des fenêtres italiennes. Elle se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : faible

280, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0280_02

Maison de style Arts and Crafts en bardeau de cèdre. Intérêt architectural (style rare à Mont Saint-Hilaire) et d'authenticité pour son revêtement et sa volumétrie. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

281, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0281_01

Maison cubique en bardeau de cèdre muni d'une toiture à pavillon. Authenticité soulignée par la présence de planches cornières, de chambranles en bois et d'une galerie en bois. Bien conservée. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

290, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0290_02

Maison en bois avec influence du style néo-grec. Ancienneté et authenticité soulignées par la présence de plusieurs éléments architecturaux en bois : belles fenêtres, galerie ornée, planches cornières et appliques. Très bien conservée.

valeur : supérieure

293, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0293_01

Maison en bois mansardée à quatre eaux. Présence d'éléments d'architecture intéressants dont la tourelle sur le faîte du toit et les corniches ornées. Altération réversible des fenêtres. Elle se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

315, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0315_01

Maison, érigée vers 1965 selon le rôle d'évaluation, rappelant un petit manoir munie de pignons. Insertion d'éléments architecturaux modernes (pierre de parement et vinyle) et de l'ajout d'un annexe latéral. Elle se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

320, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0320_02

Maison en bois munie d'une toiture en tôle. Présence d'un pignon central en façade. Ancienneté soulignée par la présence des ouvertures en bois, des chambranles, des aisseliers et des planches cornières. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

322, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0322_01

Hangar en bois ancien intéressant pour son authenticité et son historicité (premier hangar municipal selon la propriétaire). Bon potentiel de mise en valeur. Se situe un peu à l'écart de la voie publique. Le bâtiment principal est sans intérêt.

valeur : bonne

324, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0324_02

Maison de courant Boomtown munie d'une galerie en bois sur deux côtés. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

326, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0326_02

Maison en bois munie d'une toiture à deux versants droits en tôle pincée. Plusieurs éléments en bois soulignent son ancienneté et son authenticité : galerie ouvragée, chambranles et ouvertures. La toiture est toutefois en mauvais état. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

328, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0328_01

Modeste cottage à la toiture en pignon qui daterait de 1920 selon le rôle d'évaluation. Altérations réversibles au niveau des ouvertures, de la galerie et du revêtement extérieur en général.

valeur : moyenne

349, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0349_01

Maison mansardée datant de la première moitié du XXe siècle en cèdre munie d'une lucarne continue. Authencité soulignée par les fenêtres et le recouvrement de bois. Très bien située sur le bord de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

350, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0350_02

Maison d'inspiration traditionnelle québécoise de revêtement récent à toiture à deux versants droits en tôle. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Elle a conservé ses chambranles en bois. Bon potentiel de remise en valeur. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

357, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0357_01

Maison moderne à toit plat en crépi de style international. Valeur architecturale et d'authenticité. Intérêt de ses fenêtres horizontales en coin étendues sur deux façades. Belle vue sur la rivière Richelieu.

valeur : bonne

360, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0360_01

Maison munie d'une toiture à pignon central en façade. Intérêt du revêtement ouvragé dans la partie supérieure. Ajout d'une véranda en façade et d'oculus. Authenticité difficile à établir. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

369, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0369_01

Maison érigée vers 1974 (selon rôle d'évaluation) de style néo-Tudor en brique, crépi et bois munie d'une lucarne continue. Faux colombages dans la partie supérieure du bâtiment. Se situe sur un superbe terrain boisé aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

380, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0380_01

Grande maison mansardée en crépi qui daterait de vers 1960 selon le rôle d'évaluation. Fenêtres récentes à carreaux et présence de chambranles. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

385, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0385_01

Maison moderne (c. 1970) en brique d'un seul étage, d'apparence très opaque. Intérêt architectural, car il s'agit d'un modèle rare à Mont-Saint-Hilaire. Belle vue sur la rivière.

valeur : moyenne

390, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0390_01

Maison mansardée avec volumes annexes ajoutés en façade (portique et autre). Les fenêtres à carreaux sont récentes. Altération réversible du revêtement extérieur (amiante-ciment)en général. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

400, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0400_03

Imposante maison à fronton central qui daterait de 1920 selon le rôle d'évaluation mais qui a connu d'importantes modifications. Plusieurs altérations dont l'ajout de volumes sur le toit et l'intégration de nouvelles fenêtres. Se situe sur un grand terrain.

valeur : moyenne

401, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0401_01

Maison de deux étages et demi assez ancienne avec pignon en façade. Revêtement (amiante-ciment et clin de bois) en mauvais état. Beau potentiel de mise en valeur. Présence de beaux bâtiments secondaires. Se situe à proximité de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

417, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0417_01

Maison récente (années 1970 ou 1980) de style néo-Tudor en brique, en crépi et en bois. Intérêt architectural pour les pignons tronqués en façade. Se situe dans un boisé aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

430, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0430_02

Maison de style traditionnel dotée d'une toiture à deux versants droits. Altérations réversibles au niveau des ouvertures. Ancienneté visible à son implantation. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

435, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0435_02

Maison cubique muni d'une toiture en pavillon. Altération réversibles au niveau de la fenestration et du revêtement extérieur (aluminium) en général. Belle galerie en façade. Se situe aux abords de la rivière Richelieu. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

437, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0437_01

Maison cubique en brique et en pierre de parement à toiture en pavillon. Altération réversible au niveau des ouvertures. Bâtiment assez récent. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : faible

465-471, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0465_02

Belle maison ancienne en brique rouge mansardée à deux eau en tôle en plaque. Plusieurs éléments d'origine en bois dont les chambranles, les fenêtres, les portes et les colonnes de la galerie. Grand intérêt d'authenticité. Localisation aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : supérieure

489, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0489_01

Maison à toiture mansardée à quatre eaux en bardeau de cèdre. Galerie en bois à colonnade massive sur deux côtés. Modification réversible des ouvertures, des chambranles et du revêtement (crépi). Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

499, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0499_01

Maison haute relativement ancienne d'inspiration anglaise en crépi, imitation de pierre de taille et cèdre munie d'un pignon central. Éléments d'architecture intéressants : oriel et galerie en bois. Se situe aux abords de la rivière Richelieu.

valeur : bonne

657, Pion (chemin)

2007_PION_0657_02

Maison ancienne en bois de style traditionnel québécois à la toiture à deux versants droits. Le clin de bois est en mauvais état. Grande authenticité au niveau des éléments d'ornementation d'époque. Très bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans un milieu rural.

valeur : bonne

689, Pion (chemin)

2007_PION_0689_01

Maison ancienne en bois de style traditionnel québécois à toiture à deux versants droits. Belle authenticité au niveau de l'ornementation en bois. Se situe en milieu rural. Bâtiments secondaires agraires d'intérêt.

valeur : bonne

729, Pion (chemin)

2007_PION_0729_01

Maison datant de vers 1979 (selon rôle d'évaluation) imitant le style traditionnel québécois. Elle possède les principales caractéristiques de ce courant architectural : volumétrie générale avec larmiers incurvés, composition, modèles de portes et fenêtres. Les lucarnes semblent quelque peu disproportionnées.

valeur : faible

62, Plante (rue)

2007_PLAN_0062_01

Ancienne maison du bedeau dont l'origine remonterait à 1864. Ancienneté soulignée par la présence des fenêtres à grands carreaux et des chambranles en bois malgré un revêtement de vinyle. Elle a été déménagée en 1967 depuis son site d'origine derrière l'église pour remplacer une maison incendiée.

valeur : moyenne

075, Provencher (rue)

2007_PROV_0075_02

Maison modeste des années 1950 en amiante-ciment munie d'une toiture en tôle. Authenticité au niveau du portique central en bois. Ouvertures en bois vernis. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

215-219, Provencher (rue)

2007_PROV_0215_01

Maison mansardée récemment rénovée munie d'une toiture en tôle. Altérations réversibles au niveau du revêtement (vinyle) et de la fenestration. Ajout d'un volume annexe latéral. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

227-229, Provencher (rue)

2007_PROV_0227_02

Maison ancienne rénovée en canexel. Intérêt architectural au niveau de la galerie en bois sur deux côtés. Ancienneté soulignée par la présence de planches cornières et de chambranles. Elle se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

230, Provencher (rue)

2007_PROV_0230_01

Maison vernaculaire industrielle munie d'un pignon en façade. Ancienneté malmenée en raison de grandes rénovations : revêtement (vinyle) et galerie en façade. Elle se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

250, Provencher (rue)

2007_PROV_0250_02

Maison cubique à la toiture en pavillon munie d'une lucarne centrale à croupe. Intérêt architectural pour la galerie sur deux côtés. Altérations réversibles du revêtement (canexel) et des ouvertures. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

280-284, Provencher (rue)

2007_PROV_0280_02

Bâtiment à logements multiples issue du courant Boomtown. Altérations réversibles au niveau du revêtement (en mauvais état) et des ouvertures (portes et fenêtres). Il a perdu ses chambranles. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0870, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_0870_02

Maison traditionnelle québécoise en crépi et en bardeau de cèdre avec toiture à deux versant courbés. Intérêt des éléments en bois (fenêtres, chambranles et volets). Se situe dans un développement résidentiel à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : bonne

1108, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1108_02

Modeste maison datant des années 1950 munie d'une lucarne à pignon frontal. Ouvertures et revêtement récents. Se situe dans un développement résidentiel à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : faible

1136, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1136_01

Maison cubique revêtue d'amiante-ciment à toiture en pavillon. Annexe en façade. Authenticité et ancienneté visibles au niveau de la fenestration à carreaux en bois. Bon potentiel de remise en valeur. Ajout de volumes annexes. Se situe à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : moyenne

1147, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1147_02

Maison mansardée revêtue de bois. Intérêt architectural pour ses éléments d'ornementation : galerie à colonnade en bois et cheminée particulière. Se situe à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : bonne

1157, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1157_02

Maison à la toiture à deux versants droits munie d'une lucarne en appentis. Ajout d'une annexe latérale et intégration d'une fenestration à manivelle. Peu d'élément d'ornementation. Daterait de vers 1962 selon le rôle d'évaluation. Se situe à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : faible

1243, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1243_01

Modeste maison, datant de vers 1958 selon le rôle d'évaluation, à toiture à deux versants droits munie de lucarnes à pignon. Peu d'élément d'ornementation. Fenestration et revêtement modernes. Se situe à mi-chemin entre la ville et la campagne.

valeur : faible

10, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0010_01

Maison cubique avec fondation en pierre et toiture à quatre versants à croupe. Altérations réversibles quant aux revêtements modernes et aux ouvertures. Implantation particulière à l'angle du chemin des Patriotes Nord dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

14, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0014_02

Bungalow à toiture à quatre versants droits. Altération réversible du revêtement (aluminium). Ancienneté difficile à établir. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

22, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0022_01

Maison traditionnelle munie d'une toiture à deux versants droits. Altérations réversibles quant au revêtement (vinyle) et aux ouvertures.

valeur : moyenne

25, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0025_02

Maison traditionnelle en bois à toiture à deux versants droits en tôle et dotée d'un pignon central. Plusieurs éléments d'ornementation en bois dont les colonnes de la galerie, des appliques et des moulures. Bien conservée. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

28, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0028_02

Maison vernaculaire relativement ancienne en bois avec pignon sur rue. Belle galerie en bois sur deux côtés. Quelques fenêtres d'origine sont toujours en place. Amélioration possible au niveau des ouvertures en façade. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

40, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0040_01

Maison traditionnelle en bois munie d'une galerie arrondie sur deux côtés. Elle a subi un agrandissement latéral. Authenticité au niveau des fenêtres et du revêtement. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

56, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0056_02

Maison mansardée en brique dont la toiture est recouverte de bardeau de cèdre. Changement récent des fenêtres. Belle galerie en bois en façade. Possible ajout de la galerie au niveau supérieur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

66-70, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0066_02

Maison jumelée issue du courant cubique. Altération réversible des ouvertures. Peu d'élément d'ornementation mis à part la galerie en bois en façade. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

75, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0075_01

Maison de logements avec avant-corps central qui daterait de vers 1953 selon le rôle d'évaluation. Altérations réversibles récentes au niveau du revêtement (vinyle) et des ouvertures. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

80, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0080_02

Maison villageoise rénovée. Ancienneté soulignée par la fondation en pierre, des éléments en bois (galerie et chambranles) ainsi que par la forme de la cheminée. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

018, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0018_01

Maison munie d'une fondation en pierre transformée actuellement en dépanneur (ancien magasin général de Guillaume Cheval). Modifications importantes et état de conservation désolant. Bon potentiel de remise en valeur étant donnée sa localisation dans le noyau villageois.

valeur : faible

37 rue Sainte-Anne (voir 250 St-Hippolyte)

055, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0055_03

(aussi 260, rue Saint-Hippolyte). Ancien couvent en pierre construit en 1855 par madame Henriette Campbell. Volume de la chapelle en hémicycle. Il a été endommagé par un incendie en 1963 et le toit a été modifié. Bâtiment converti en 1986 en résidence pour personnes âgées. Intérêt architectural et historique. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

060-070, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0060_01

Maison mansardée récemment rénovée. Altérations réversibles au niveau de la galerie, des portes en métal et du revêtement extérieur (canexel). Altération importante de la forme originale de la toiture par l'ajout d'une annexe. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

073-075, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0073_02

Maison à la toiture atypique. Si ancienne, elle a subi des altérations réversibles au niveau des portes en métal et probablement de son revêtement. Se situe sur un promontoire au sein du noyau villageois.

valeur : moyenne

080-090, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0080_02

Maison de style traditionnel québécois à deux étages et demi et à la toiture à deux versants courbés. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement extérieur. Bon potentiel de remise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

083-085, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0083_02

Maison qui dans l'ensemble a beaucoup été rénovée. Altération des ouvertures et du revêtement extérieur. Peu d'élément d'ornementation. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

095, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0095_01

Modeste maison qui daterait, selon le rôle d'évaluation, de vers 1969. Ouvertures et revêtement extérieur récent. Peu d'élément d'ornementation. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

098-100, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0098_02

Maison en bardeau découpé et clin de bois avec toiture à pignon en façade en tôle pincée. Ancienneté notable au niveau des boiseries (chambranles ouvragées et corniche). Ajout récent d'un volume annexe latéral. Se situe dans le noyau villageois. Bâtiment en rénovation lors de notre passage.

valeur : bonne

105, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0105_02

Maison mansardée nommée « la maison Élizabeth ». Elle a beaucoup été rénovée : fenêtres, portes, revêtement (aluminium) et galerie. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

115-117, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0115_02

Maison cubique à toiture en pavillon. Ancienneté du bâtiment notable à sa fondation en pierre. Altération au niveau des ouvertures et du revêtement. Se situe dans le noyau villageois. Bon potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

120, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0120_02

École primaire Au-Fil-de-l'Eau (pavillon Hertel) en brique et en aluminium. D'abord nommée École Saint-Joseph, elle est érigée au coeur du village de Mont Saint-Hilaire. Elle a subi plusieurs agrandissements dont le premier eut lieu dans les années 1950.

valeur : moyenne

125, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0125_02

Maison mansardée en bois. Ancienneté notable en raison de la conservation des chambranles en bois et de la galerie. Elle possède de nouvelles fenêtres. Bien conservée. Elle se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

130-140, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0130_03

Maison de courant Boomtown récemment rénovée. Changement des fenêtres à carreaux en bois et intégration d'une galerie et d'un balcon en bois. Revêtement moderne. Elle se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

135, Sainte-Anne (rue)

DÉMOLITION EN 2011

2007_STAN_0135_02

Maison toute en bois à toiture à deux versants [illegible] pignon en [illegible]rande valeur d'authenticité au niveau des éléments d'origine: lambris, chambranles, portes, fenêtre et galerie. Auvent en mauvais état. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : supérieure

143-145, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0143_02

Duplex cubique en crépi muni d'un perron et d'un balcon superposés. Apparence d'origine modifiée par l'ajout réversible d'une corniche en aluminium disposée sur le toit, des balustrades et d'une escalier en métal blanc. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

150, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0150_02

maison villageoise munie d'une toiture à pignon latéral et d'une lucarne en appentis. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (amiante-ciment). Ancienneté soulignée par la présence des chambranles en bois. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

155, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0155_01

Maison villageoise à toiture à deux versants courbés. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

160, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0160_02

Maison villageoise à toiture à deux versants droits. Les nouvelles fenêtres en bois, la porte ainsi que les volets lui octroient une allure ancienne. Revêtement en aluminium. Elle se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

165, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0165_02

Bungalow ancien d'inspiration Arts and Crafts revêtu de bardeau de cèdre à la toiture à pignon tronqué. Éléments architecturaux d'origine en bois dont les fenêtres, les chambranles et les colonnes de la galerie. Valeurs d'authenticité et architecturale. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

175, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0175_01

Maison mansardée à quatre eaux en bois et en amiante-ciment. Altérations réversibles au niveau des ouvertures, de l'escalier latéral et du balcon central. Belle galerie. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

180, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0180_02

Maison au toit mansardé en tôle. Altérations réversibles au niveau des ouvertures et du revêtement (vinyle). Intégration récente d'une galerie en bois. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

15, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0015_02

Maison vernaculaire industrielle dont l'authenticité a été affectée par le changement du revêtement (vinyle), des chambranles et des portes en métal. Belle galerie en bois. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

20, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0020_02

Maison villageoise dont l'authenticité a été affectée par le changement des ouvertures et du revêtement (vinyle) ainsi que par la perte des chambranles en bois. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

21, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0021_02

Maison vernaculaire industriel dont l'authenticité a été affectée par le changement des ouvertures et du revêtement (aluminium). La galerie semble authentique. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

30, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0030_02

Maison de courant Boomtown. Changement des ouvertures, du revêtement et des chambranles qui s'harmonisent avec l'apparence d'époque. Bel ensemble constitué de la maison et du bâtiment secondaire. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

35-37, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0035_01

Maison jumelée de courant Boomtown qui a perdu la plupart de ses composantes d'origine. Authenticité malmenée par le changement des ouvertures et du revêtement ainsi que par la perte des chambranles. Galerie en bois mieux préservée. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

43

~~39-45,~~ Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0039_01

Maison natale du peintre Paul-Émile Borduas né en 1905. Maison mansardée en bardeau de cèdre. Elle est citée monument historique. Intérêt historique et d'authenticité. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : supérieure

40, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0040_01

Maison villageoise en bois à toiture à deux versants droits. Authenticité au niveau du revêtement et des chambranles. Modification réversible des fenêtres. Bien conservée dans l'ensemble. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

49, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0049_02

Bungalow qui a subi plusieurs modifications : revêtement, ouvertures. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

54-58, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0054_03

Maison à toit plat en crépi. La transformation importante des ouvertures lui fait perdre une bonne part de son intégrité. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

65, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0065_02

Maison vernaculaire industrielle en bois munie d'une toiture en tôle. Plusieurs éléments décoratifs en bois dont la corniche ouvragée ainsi que les chambranles. Ajout harmonieux d'un volume annexe sur le côté. Elle se situe dans le noyau villageois sur un beau terrain.

valeur : bonne

277-279 rue Saint-Hippolyte

~~66-68, Saint-Henri (rue)~~

2007_STHE_0066_01

Maison mansardée en bois à quatre eaux. Plusieurs boiseries ornementales (corniche, chambranles et appliques). Fenêtres anciennes conservées au premier niveau. Agrandie sur le côté (277-279 Saint-Hippolyte). Se situe dans le coeur du village.

valeur : bonne

220, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0220_02

Maison villageoise à toiture à deux versants droits. Altération réversible des ouvertures et du revêtement (vinyle). Elle possède encore quelques fenêtres d'origine. Localisée au coeur du village.

valeur : moyenne

240, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0240_01

Maison mansardée dont l'authenticité est affectée par le changement du revêtement (aluminium) et des fenêtres. Perte d'authenticité par l'ajout d'un balcon et de garde-corps opaques. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe au coeur du village.

valeur : moyenne

~~250, Saint-Hippolyte (rue)~~ 37 rue Sainte-Anne

2007_STHI_0250_02

Maison mansardée munie d'une tourelle centrale. Ancienneté soulignée par sa fondation en pierre et des éléments en bois d'origine (appliques, chambranles). Bonne authenticité. Se situe dans le noyau villageois, juste derrière l'église.

valeur : bonne

265, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0265_03

Ancienne école Sacré-Coeur citée monument historique par la Ville de Mont-Saint-Hilaire en 2007. École érigée en 1928 qui a aussi servi d'édifice municipal (salle de conseil et pompiers). Tour de séchage à boyaux visible du côté de la rue Saint-Charles. Excellent potentiel de mise en valeur. Informations disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

273, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0273_01

Maison en crépi à toit plat. Les ouvertures ont été changées. Une porte de garage intégrée à la façade. Ancienneté difficile à établir. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

277-279 rue Saint-Hippolyte, voir 66-68 Saint-Henri

280, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0280_02

Maison d'inspiration néo-Queen Anne avec pignon latéral en façade et toiture en tôle pincée. Elle a conservé des éléments d'origine : fenêtres en bois et chambranles. Belle galerie ouvragée mais revêtement traditionnel remplacé. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

284-286, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0284_02

Ancienne brasserie Martin Gadbois exploitée à la fin du XIXe siècle. Imposante maison (en bois) munie de deux galeries. Authenticité des fenêtres et des portes. Intérêt historique. Bon potentiel de mise en valeur. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

287, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0287_01

Maison datant de vers 1960 (selon rôle d'évaluation) imitant le style traditionnel québécois. Toiture couverte de bardeaux de cèdre, murs en crépi et lucarnes à pignon courbées, des fenêtres modernes et du recouvrement. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : faible

290-294, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0290_02

Maison éclectique munie d'une galerie en coin et d'une tourelle. Intérêt architectural. Authenticité malmenée par le changement des ouvertures et des revêtements et l'ajout d'un volume annexe au rez-de-chaussée. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

295-299, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0295_01

Maison traditionnelle québécoise jumelée de revêtement récent qui aurait été déménagée. Éléments décoratifs d'intérêt : frise découpée sur la rive du toit et aisseliers de la galerie. Se situe dans le noyau villageois.

valeur : bonne

298-300, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0298_02

Maison traditionnelle québécoise jumelée en crépi et munie d'une toiture en tôle. Ancienneté soulignée par la présence des chambranles, des fenêtres et des portes en bois. Se situe dans le noyau villageois tout près du cimetière.

valeur : bonne

1130, Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_01

Maison de type vernaculaire industriel munie d'une lucarne en appentis. Authenticité des éléments ornementaux en bois. Revêtement en amiante-ciment. Harmonie des chambranles et des fenêtres jumelées en bois. Se situe sur un grand boulevard près du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1130 (à côté), Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_05

Grand bâtiment agricole nommé « Au pavillon de la pomme ». Toiture recouverte de tôle et façades en bardeaux de cèdre. Authenticité au niveau des ouvertures, de la toiture et du revêtement extérieur. Se situe sur un grand boulevard.

valeur : bonne

140, Trente (montée des)

2007_MTRE_0140_02

Cottage en bois peu ornementée avec ébénisterie à l'arrière. Interventions modernes dont l'annexion d'une verrière latérale et le changement de la fenestration (à guillotine en métal). Se situe dans un secteur ancien de la ville.

valeur : moyenne

180, Trente (montée des)

2007_MTRE_0180_01

Lieu de l'ancien hôtel de la gare construit en 1849, mais qui a été détruit par le feu en 1915. Le bâtiment reconstruit en 1915 sous le nom d'hôtel Balmoral est aujourd'hui connu en tant qu'église baptiste évangéliste. Rénovation récente au niveau du revêtement et des ouvertures. Se situe dans un ancien secteur de la ville près de la voie ferrée.

valeur : moyenne

205, Trente (montée des)

2007_MTRE_0205_02

Maison mansardée en bois à la toiture rouge en tôle. Ancien bureau de poste et centrale téléphonique. Intérêt historique et d'authenticité et dans un très bon état de conservation. Se trouve dans un ancien secteur de la ville près de la voie ferrée.

valeur : supérieure

215, Trente (montée des)

2007_MTRE_0215_02

Maison de style vernaculaire américain en bois bien conservée. Belle galerie en bois avec éléments d'ornementation. Se situe sur un promontoire en hauteur dans un secteur ancien de la ville.

valeur : bonne

510, Trente (montée des)

2007_MTRE_0510_02

Lieu de la première cabane à sucre ouverte par Louis Ducharme en 1913. Devenue la cabane à sucre Maurice Cardinal transformée en Maison de la culture amérindienne (ouverte en l'an 2000). Intérêt historique.

valeur : faible

587, Vendôme (rue)

2007_VEND_0587_01

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Intérêt du motif du revêtement en façade et de la petite toiture en appentis à l'entrée. Authenticité et ancienneté difficiles à établir. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

588, Vendôme (rue)

2007_VEND_0588_02

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Authenticité malmenée par l'ajout réversible d'un revêtement et d'ouvertures modernes. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

593, Vendôme (rue)

2007_VEND_0593_02

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Authenticité malmenée par l'ajout réversible d'un revêtement moderne. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

594, Vendôme (rue)

2007_VEND_0594_01

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Munie de lucarnes récentes. Altérations réversibles du revêtement et des ouvertures modernes. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

599, Vendôme (rue)

2007_VEND_0599_02

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Ajout d'un volume annexe latéral. Altérations réversibles au niveau du revêtement moderne. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

600, Vendôme (rue)

2007_VEND_0600_01

Maison vernaculaire industrielle avec toiture à pignon érigée dans les années 1950 pour les employés de la raffinerie de sucre. Revêtement en bois en mauvais état. Authenticité du revêtement. Altérations réversibles au niveau des ouvertures modernes. Fait partie d'une série de sept maisons similaires.

valeur : moyenne

489, Viens (rue)

2007_VIEN_0489_01

Maison munie d'une toiture à deux versants droits et d'un pignon central. Intérêt architectural pour la galerie et le fronton. Changement réversible du revêtement et des ouvertures.

valeur : moyenne

497, Viens (rue)

2007_VIEN_0497_01

Maison très rénovée en crépi, pierre et clin de bois munie d'une toiture en tôle rouillée. Altérations : fenestration, revêtement, galerie en façade et ajout d'un volume annexe à l'arrière.

valeur : faible

501, Viens (rue)

2007_VIEN_0501_01

Maison munie d'une toiture en tôle récente. Belle rénovation au niveau des ouvertures, des chambranles et des piliers de la galerie en bois vernis.

valeur : moyenne

503, Viens (rue)

2007_VIEN_0503_04

Maison en bois bien conservée avec pignon central. Intérêt pour ses chambranles en bois, la galerie couverte sur deux côtés et son revêtement.

valeur : bonne